


YEAR 2012 SPEEDPLAY MTB SHOE COMPATIBILITY GUIDE

SHOES COMPATIBLE WITH SPEEDPLAY MTB CLEAT STANDARD FIT

Road Shoes: All road shoes with SPD-type two-slot pattern.

Mountain Bike Shoes

Bont
Bontrager
Carnac
CHAIN
* Chrome
Diadora
* DZR
Exustar
* Five Ten
Gaerne
Giro
Keen
* Lake
* Louis Garneau
Mavic
Nalini
Northwave
Pearl Izumi
Scott
Serfas
Shimano
* Sidi
Specialized
Time
* Vittoria
Xpedo



*See excepted models below.

adidas	2009 & earlier	Standard fit.
Airwalk	2009 & earlier	Standard fit.
Alpinestars	2009 & earlier	Standard fit.
Answer	2006 & earlier	May require lugs to be trimmed to allow cleat to properly seat against sole.
AXO	2009 & earlier	Standard fit.
Chrome	Current year & earlier	May require longer spindles to enable safe disengagement from the pedal.
DMT	2010 & earlier	May require lugs to be trimmed to allow cleat to properly seat against sole.
Duegi	2009 & earlier	Standard fit.
DZR	Current year & earlier	May require longer spindles to enable safe disengagement from the pedal.
Five Ten	Current year & earlier	May require longer spindles to enable safe disengagement from the pedal.
Kuips	2011 & earlier	Standard fit.
Lake	2010 & earlier	May require lugs to be trimmed to allow cleat to properly seat against sole.
Look	2009 & earlier	Standard fit.
Louis Garneau - Carbon T Flex	Current year & earlier	May require lugs to be trimmed to allow cleat to properly seat against sole.
Luck	2010 & earlier	May require lugs to be trimmed to allow cleat to properly seat against sole.
Nike	2009 & earlier	Standard fit.
Rocket 7	2009 & earlier	Standard fit.
Sidi - SRS sole	Current year & earlier	May require lugs to be trimmed to allow cleat to properly seat against sole.
SixSixOne	2011 & earlier	Standard fit.
SixSixOne Session SPD	2006 & earlier	May require lugs to be trimmed to allow cleat to properly seat against sole.
Vittoria	Current year & earlier	May require lugs to be trimmed to allow cleat to properly seat against sole.
Wellgo	2009 & earlier	Standard fit.

INCOMPATIBLE SHOES

Airwalk Sprocket and Urban	Current year & earlier	Larger sizes may have insufficient clearance with crank arm.
Alpinestars	1997 & earlier	Larger sizes may have insufficient clearance with crank arm.
Cannondale	Current year & earlier	Oversized toe box hits crank arm preventing release.
Nike Inyo & Amasa	Current year & earlier	Oversized toe box hits crank arm preventing release.
Scott 360, Magic & 4x4	2006 & earlier	Oversized toe box hits crank arm preventing release.
SPD-type sandals	Current year & earlier	Oversized toe box hits crank arm preventing release.
SPD-type boots	Current year & earlier	Oversized toe box hits crank arm preventing release.
SPD-type BMX / Freeride Flats	Current year & earlier	Larger sizes may have insufficient clearance with crank arm.

WARNING: You may experience interference with the crank arm during release on shoes with a large toe-box area, wide sole, or extra large shoes (size 14 and up), and therefore, these types of shoes may be **INCOMPATIBLE** or may require longer spindles to enable safe disengagement from the pedal. For questions, please call the Speedplay Tech Department at 1-858-453-4707.

Replacement "Dog Bone" threaded inserts are available from Speedplay (Part #15005) for SPD shoes with factory inserts which have threaded portions that protrude beyond the surface of the sole.

CAUTION: Only Speedplay's 5x9mm hex mounting screws will fit FROG Series cleats. Consequently, all other screws are incompatible.

Please visit the Speedplay web site at www.speedplay.com for the latest updates on shoe compatibility or call the Speedplay Tech Dept. at 1-800-468-6694 for specific mounting tips for any brand shoe.


Guía de compatibilidad para el calzado de MTB Speedplay 2012

CALZADO COMPATIBLE CON EL AJUSTE DE CALA ESTÁNDAR PARA MTB DE SPEEDPLAY

Zapatillas de carretera: Todas las zapatillas de carretera con dos roscas en las suelas (o ranuras) de tipo SPD.

Zapatillas de ciclismo de montaña

Bont
Bontrager
Carnac
CHAIN
* Chrome
Diadora
* DZR
Exustar
* Five Ten
Gaerne
Giro
Keen
* Lake
* Louis Garneau
Mavic
Nalini
Northwave
Pearl Izumi
Scott
Serfas
Shimano
* Sidi
Specialized
Time
* Vittoria
Xpedo



***Vea la excepción de los modelos a continuación.**

adidas	2009 y anteriores	Ajuste estándar.
Airwalk	2009 y anteriores	Ajuste estándar.
Alpinestars	2009 y anteriores	Ajuste estándar.
Answer	2006 y anteriores	Puede que se deban recortar los salientes de las zapatillas para que la cala encaje correctamente en la suela.
AXO	2009 y anteriores	Ajuste estándar.
Chrome	Año en curso y anteriores	Puede que se necesiten ejes más largos para permitir un desenganche seguro del pedal.
DMT	2010 y anteriores	Puede que se deban recortar los salientes de las zapatillas para que la cala encaje correctamente en la suela.
Duegi	2009 y anteriores	Ajuste estándar.
DZR	Año en curso y anteriores	Puede que se necesiten ejes más largos para permitir un desenganche seguro del pedal.
Five Ten	Año en curso y anteriores	Puede que se necesiten ejes más largos para permitir un desenganche seguro del pedal.
Kuips	2011 y anteriores	Ajuste estándar.
Lake	2010 y anteriores	Puede que se deban recortar los salientes de las zapatillas para que la cala encaje correctamente en la suela.
Look	2009 y anteriores	Ajuste estándar.
Louis Garneau - Carbon T Flex	Año en curso y anteriores	Puede que se deban recortar los salientes de las zapatillas para que la cala encaje correctamente en la suela.
Luck	2010 y anteriores	Puede que se deban recortar los salientes de las zapatillas para que la cala encaje correctamente en la suela.
Nike	2009 y anteriores	Ajuste estándar.
Rocket 7	2009 y anteriores	Ajuste estándar.
Sidi - SRS sole	Año en curso y anteriores	Puede que se deban recortar los salientes de las zapatillas para que la cala encaje correctamente en la suela.
SixSixOne	2011 y anteriores	Ajuste estándar.
SixSixOne Session SPD	2006 y anteriores	Puede que se deban recortar los salientes de las zapatillas para que la cala encaje correctamente en la suela.
Vittoria	Año en curso y anteriores	Puede que se deban recortar los salientes de las zapatillas para que la cala encaje correctamente en la suela.
Wellgo	2009 y anteriores	Ajuste estándar.

CALZADO INCOMPATIBLE

Airwalk Sprocket and Urban	Año en curso y anteriores	En el caso de las zapatillas de mayor tamaño, puede que el espacio de separación con la biela sea insuficiente.
Alpinestars	1997 y anteriores	En el caso de las zapatillas de mayor tamaño, puede que el espacio de separación con la biela sea insuficiente.
Cannondale	Año en curso y anteriores	Si la puntera de la zapatilla es demasiado grande, esta puede golpear la biela evitando el desenganche del pedal.
Nike Inyo & Amasa	Año en curso y anteriores	Si la puntera de la zapatilla es demasiado grande, esta puede golpear la biela evitando el desenganche del pedal.
Scott 360, Magic & 4x4	2006 y anteriores	Si la puntera de la zapatilla es demasiado grande, esta puede golpear la biela evitando el desenganche del pedal.
SPD-type sandals	Año en curso y anteriores	Si la puntera de la zapatilla es demasiado grande, esta puede golpear la biela evitando el desenganche del pedal.
SPD-type boots	Año en curso y anteriores	Si la puntera de la zapatilla es demasiado grande, esta puede golpear la biela evitando el desenganche del pedal.
SPD-type BMX / Freeride Flats	Año en curso y anteriores	En el caso de las zapatillas de mayor tamaño, puede que el espacio de separación con la biela sea insuficiente.

ADVERTENCIA: Es posible que haya interferencia con la biela durante el desenganche del pedal al utilizar zapatillas muy largas (a partir del número 44 [14]), con una puntera grande o con una suela ancha. Por lo tanto, este tipo de zapatillas pueden ser INCOMPATIBLES, o puede que se necesiten ejes más largos para permitir un desenganche seguro del pedal. Si tiene alguna pregunta, llame al departamento técnico de Speedplay al 1-858-453-4707.

Los insertos roscados "Dog Bone" de reemplazo, están disponibles en Speedplay (pieza n.º 15005) para zapatillas SPD con insertos de fábrica que tienen partes roscadas que sobresalen de la superficie de la suela.

PRECAUCIÓN: Solo los tornillos de montaje hexagonales 5 x 9 mm de Speedplay encajan en las calas de la serie FROG. Por lo tanto, otros tornillos son incompatibles.

Visite el sitio web de Speedplay www.speedplay.com para conocer las últimas novedades en compatibilidad del calzado o llame al departamento técnico de Speedplay al 1-858-453-4707 para obtener consejos de montaje específicos para cualquier modelo de calzado.



SCHOENGESCHIKTHEIDSGIDS SPEEDPLAY MTB 2012

SCHOENEN GESCHIKT VOOR SPEEDPLAY MTB-SCHOENPLAATJES MET STANDAARD PASVORM

Wegschoenen: alle wegschoenen met patroon met twee sleuven van het SPD-type.

Mountainbikeschoenen

Bont
Bontrager
Carnac
CHAIN
* Chrome
Diadora
* DZR
Exustar
* Five Ten
Gaerne
Giro
Keen
* Lake
* Louis Garneau
Mavic
Nalini
Northwave
Pearl Izumi
Scott
Serfas
Shimano
* Sidi
Specialized
Time
* Vittoria
Xpedo



WAARSCHUWING - FROG-PEDALEN ZIJN NIET ONTWERPEN OM DE SCHOEN NAAR BINNEN LOS TE KLIKKEN.

*Zie de uitzonderingen hieronder.

adidas	2009 en vroeger	Standaard pasvorm.
Airwalk	2009 en vroeger	Standaard pasvorm.
Alpinestars	2009 en vroeger	Standaard pasvorm.
Answer	2006 en vroeger	Mogelijk moeten koppelstukken worden aangepast voor een goede passing van het schoenplaatje tegen de zool.
AXO	2009 en vroeger	Standaard pasvorm.
Chrome	Huidig jaar en vroeger	Mogelijk zijn langere assen nodig om de schoen veilig los te klikken van het pedaal.
DMT	2010 en vroeger	Mogelijk moeten koppelstukken worden aangepast voor een goede passing van het schoenplaatje tegen de zool.
Duegi	2009 en vroeger	Standaard pasvorm.
DZR	Huidig jaar en vroeger	Mogelijk zijn langere assen nodig om de schoen veilig los te klikken van het pedaal.
Five Ten	Huidig jaar en vroeger	Mogelijk zijn langere assen nodig om de schoen veilig los te klikken van het pedaal.
Kuips	2011 en vroeger	Standaard pasvorm.
Lake	2010 en vroeger	Mogelijk moeten koppelstukken worden aangepast voor een goede passing van het schoenplaatje tegen de zool.
Look	2009 en vroeger	Standaard pasvorm.
Louis Garneau - Carbon T Flex	Huidig jaar en vroeger	Mogelijk moeten koppelstukken worden aangepast voor een goede passing van het schoenplaatje tegen de zool.
Luck	2010 en vroeger	Mogelijk moeten koppelstukken worden aangepast voor een goede passing van het schoenplaatje tegen de zool.
Nike	2009 en vroeger	Standaard pasvorm.
Rocket 7	2009 en vroeger	Standaard pasvorm.
Sidi - SRS sole	Huidig jaar en vroeger	Mogelijk moeten koppelstukken worden aangepast voor een goede passing van het schoenplaatje tegen de zool.
SixSixOne	2011 en vroeger	Standaard pasvorm.
SixSixOne Session SPD	2006 en vroeger	Mogelijk moeten koppelstukken worden aangepast voor een goede passing van het schoenplaatje tegen de zool.
Vittoria	Huidig jaar en vroeger	Mogelijk moeten koppelstukken worden aangepast voor een goede passing van het schoenplaatje tegen de zool.
Wellgo	2009 en vroeger	Standaard pasvorm.

ONGESCHIKTE SCHOENEN

Airwalk Sprocket and Urban	Huidig jaar en vroeger	Bij grotere maten is er mogelijk onvoldoende speling met de crankarm.
Alpinestars	1997 en vroeger	Bij grotere maten is er mogelijk onvoldoende speling met de crankarm.
Cannondale	Huidig jaar en vroeger	Een extra groot teenstuk raakt de crankarm en verhindert het losklikken.
Nike Inyo & Amasa	Huidig jaar en vroeger	Een extra groot teenstuk raakt de crankarm en verhindert het losklikken.
Scott 360, Magic & 4x4	2006 en vroeger	Een extra groot teenstuk raakt de crankarm en verhindert het losklikken.
SPD-type sandals	Huidig jaar en vroeger	Een extra groot teenstuk raakt de crankarm en verhindert het losklikken.
SPD-type boots	Huidig jaar en vroeger	Een extra groot teenstuk raakt de crankarm en verhindert het losklikken.
SPD-type BMX / Freeride Flats	Huidig jaar en vroeger	Bij grotere maten is er mogelijk onvoldoende speling met de crankarm.

WAARSCHUWING: Schoenen met een groot teenstuk of brede zool of extra grote maten (maat 14 en hoger) kunnen de crankarm raken bij het losklikken. Daarom zijn deze schoentypes mogelijk ONGESCHIKT of kunnen langere assen nodig zijn om de schoen veilig los te klikken van het pedaal. Als u vragen heeft, kunt u de technische dienst van Speedplay bellen op het nummer 1-858-453-4707.

Er zijn vervangende "Dog Bone"-schroefinzetstukken verkrijgbaar bij Speedplay (onderdeelnr. 15005) voor SPD-schoenen met fabrieksinzetstukken waarbij een gedeelte van de schroefdraad uit het zooloppervlak steekt.

LET OP: In FROG-schoenplaatjes passen alleen Speedplay-zeskantmontageschroeven van 5 x 9 mm. Alle andere schroeven zijn dus ongeschikt.

Ga naar de website van Speedplay www.speedplay.com voor het laatste nieuws over de geschiktheid van schoenen of bel de technische dienst van Speedplay op het nummer 1-858-453-4707 voor specifieke montagetips voor alle merken van schoenen.



GUIDA DI COMPATIBILITÀ DELLE SCARPE MTB SPEEDPLAY, ANNO 2012

SCARPE COMPATIBILI CON TACCHETTE STANDARD MTB SPEEDPLAY

Scarpe da strada: Tutte le scarpe da strada con modello a due guide, tipo SPD.

Scarpe da mountain bike

Bont
Bontrager
Carnac
CHAIN
* Chrome
Diadora
* DZR
Exustar
* Five Ten
Gaerne
Giro
Keen
* Lake
* Louis Garneau
Mavic
Nalini
Northwave
Pearl Izumi
Scott
Serfas
Shimano
* Sidi
Specialized
Time
* Vittoria
Xpedo



AVVERTENZA: I PEDALI FROG NON SONO PROGETTATI PER IL RILASCIO VERSO L'INTERNO.

* Vedere i modelli esclusi di seguito.

adidas	2009 e precedenti	Modello standard.
Airwalk	2009 e precedenti	Modello standard.
Alpinestars	2009 e precedenti	Modello standard.
Answer	2006 e precedenti	Può richiedere la riduzione delle alette per consentire il posizionamento corretto della tacchetta contro la suola.
AXO	2009 e precedenti	Modello standard.
Chrome	Anno corrente e precedenti	Può richiedere perni più lunghi per consentire il distacco sicuro dal pedale.
DMT	2010 e precedenti	Può richiedere la riduzione delle alette per consentire il posizionamento corretto della tacchetta contro la suola.
Duegi	2009 e precedenti	Modello standard.
DZR	Anno corrente e precedenti	Può richiedere perni più lunghi per consentire il distacco sicuro dal pedale.
Five Ten	Anno corrente e precedenti	Può richiedere perni più lunghi per consentire il distacco sicuro dal pedale.
Kuips	2011 e precedenti	Modello standard.
Lake	2010 e precedenti	Può richiedere la riduzione delle alette per consentire il posizionamento corretto della tacchetta contro la suola.
Look	2009 e precedenti	Modello standard.
Louis Garneau - Carbon T Flex	Anno corrente e precedenti	Può richiedere la riduzione delle alette per consentire il posizionamento corretto della tacchetta contro la suola.
Luck	2010 e precedenti	Può richiedere la riduzione delle alette per consentire il posizionamento corretto della tacchetta contro la suola.
Nike	2009 e precedenti	Modello standard.
Rocket 7	2009 e precedenti	Modello standard.
Sidi - SRS sole	Anno corrente e precedenti	Può richiedere la riduzione delle alette per consentire il posizionamento corretto della tacchetta contro la suola.
SixSixOne	2011 e precedenti	Modello standard.
SixSixOne Session SPD	2006 e precedenti	Può richiedere la riduzione delle alette per consentire il posizionamento corretto della tacchetta contro la suola.
Vittoria	Anno corrente e precedenti	Può richiedere la riduzione delle alette per consentire il posizionamento corretto della tacchetta contro la suola.
Wellgo	2009 e precedenti	Modello standard.

SCARPE INCOMPATIBILI

Airwalk Sprocket and Urban	Anno corrente e precedenti	Dimensioni maggiori possono non lasciare sufficiente spazio libero per la pedivella.
Alpinestars	1997 e precedenti	Dimensioni maggiori possono non lasciare sufficiente spazio libero per la pedivella.
Cannondale	Anno corrente e precedenti	La zona delle dita delle scarpe di taglia molto grande colpisce la pedivella impedendo il rilascio.
Nike Inyo & Amasa	Anno corrente e precedenti	La zona delle dita delle scarpe di taglia molto grande colpisce la pedivella impedendo il rilascio.
Scott 360, Magic & 4x4	2006 e precedenti	La zona delle dita delle scarpe di taglia molto grande colpisce la pedivella impedendo il rilascio.
SPD-type sandals	Anno corrente e precedenti	La zona delle dita delle scarpe di taglia molto grande colpisce la pedivella impedendo il rilascio.
SPD-type boots	Anno corrente e precedenti	La zona delle dita delle scarpe di taglia molto grande colpisce la pedivella impedendo il rilascio.
SPD-type BMX / Freeride Flats	Anno corrente e precedenti	Dimensioni maggiori possono non lasciare sufficiente spazio libero per la pedivella.

AVVERTENZA: Si può sperimentare interferenza con la pedivella durante il rilascio di scarpe con una grande zona delle dita, una suola ampia o nel caso di scarpe di taglia molto grande (taglia 14 e superiore); pertanto questi tipi di scarpe sono INCOMPATIBILI o possono richiedere perni più lunghi per consentire il distacco sicuro dal pedale. In caso di domande, contattare il reparto tecnico Speedplay al numero 1-858-453-4707.

Sono disponibili inserti filettati a "osso di cane" Speedplay (codice n. 15005) di ricambio per scarpe SPD con inserti preinstallati che presentano porzioni filettate che protrudono oltre la superficie della suola.

Attenzione: Solo le viti di montaggio esagonali 5 x 9 mm di Speedplay possono essere usate con le tacchette serie FROG. Tutte le altre viti sono incompatibili.

Visitare il sito web www.speedplay.com per gli aggiornamenti più recenti sulla compatibilità delle scarpe o contattare il servizio tecnico Speedplay al numero 1-858-453-4707 per suggerimenti specifici di montaggio per qualsiasi marca di scarpe.



GUIDE DE COMPATIBILITE DES CHAUSSURES SPEEDPLAY VTT 2012

CHAUSSURES COMPATIBLES AVEC LA CALE STANDARD SPEEDPLAY VTT

Chaussures de Route: Toutes les chaussures de route avec un système de type SPD quelle a deux trous.

Chaussures de VTT

Bont
Bontrager
Carnac
CHAIN
* Chrome
Diadora
* DZR
Exustar
* Five Ten
Gaerne
Giro
Keen
* Lake
* Louis Garneau
Mavic
Nalini
Northwave
Pearl Izumi
Scott
Serfas
Shimano
* Sidi
Specialized
Time
* Vittoria
Xpedo



AVERTISSEMENT: LES PÉDALES FROG NE SONT PAS CONÇUES POUR UN DÉCHAUSSAGE VERS L'INTÉRIEUR

*Voir les modèles exclus ci-dessous.

adidas	2009 et années antérieures	Ajustement standard.
Airwalk	2009 et années antérieures	Ajustement standard.
Alpinestars	2009 et années antérieures	Ajustement standard.
Answer	2006 et années antérieures	Peuvent nécessiter des pattes plus courtes pour permettre à la cale de loger correctement contre la semelle de chaussure.
AXO	2009 et années antérieures	Ajustement standard.
Chrome	Année en cours et années antérieures	Peuvent nécessiter des axes de pédalier plus longs pour un déchaussage en toute sécurité.
DMT	2010 et années antérieures	Peuvent nécessiter des pattes plus courtes pour permettre à la cale de loger correctement contre la semelle de chaussure.
Duegi	2009 et années antérieures	Ajustement standard.
DZR	Année en cours et années antérieures	Peuvent nécessiter des axes de pédalier plus longs pour un déchaussage en toute sécurité.
Five Ten	Année en cours et années antérieures	Peuvent nécessiter des axes de pédalier plus longs pour un déchaussage en toute sécurité.
Kuips	2011 et années antérieures	Ajustement standard.
Lake	2010 et années antérieures	Peuvent nécessiter des pattes plus courtes pour permettre à la cale de loger correctement contre la semelle de chaussure.
Look	2009 et années antérieures	Ajustement standard.
Louis Garneau - Carbon T Flex	Année en cours et années antérieures	Peuvent nécessiter des pattes plus courtes pour permettre à la cale de loger correctement contre la semelle de chaussure.
Luck	2010 et années antérieures	Peuvent nécessiter des pattes plus courtes pour permettre à la cale de loger correctement contre la semelle de chaussure.
Nike	2009 et années antérieures	Ajustement standard.
Rocket 7	2009 et années antérieures	Ajustement standard.
Sidi - SRS sole	Année en cours et années antérieures	Peuvent nécessiter des pattes plus courtes pour permettre à la cale de loger correctement contre la semelle de chaussure.
SixSixOne	2011 et années antérieures	Ajustement standard.
SixSixOne Session SPD	2006 et années antérieures	Peuvent nécessiter des pattes plus courtes pour permettre à la cale de loger correctement contre la semelle de chaussure.
Vittoria	Année en cours et années antérieures	Peuvent nécessiter des pattes plus courtes pour permettre à la cale de loger correctement contre la semelle de chaussure.
Wellgo	2009 et années antérieures	Ajustement standard.

CHAUSSURES INCOMPATIBLES

Airwalk Sprocket and Urban	Année en cours et années antérieures	Les chaussures de grande taille peuvent toucher la manivelle du pédalier.
Alpinestars	1997 et années antérieures	Les chaussures de grande taille peuvent toucher la manivelle du pédalier.
Cannondale	Année en cours et années antérieures	Les zones orteils trop grandes touchent la manivelle du pédalier et empêchent le désengagement.
Nike Inyo & Amasa	Année en cours et années antérieures	Les zones orteils trop grandes touchent la manivelle du pédalier et empêchent le désengagement.
Scott 360, Magic & 4x4	2006 et années antérieures	Les zones orteils trop grandes touchent la manivelle du pédalier et empêchent le désengagement.
SPD-type sandals	Année en cours et années antérieures	Les zones orteils trop grandes touchent la manivelle du pédalier et empêchent le désengagement.
SPD-type boots	Année en cours et années antérieures	Les zones orteils trop grandes touchent la manivelle du pédalier et empêchent le désengagement.
SPD-type BMX / Freeride Flats	Année en cours et années antérieures	Les chaussures de grande taille peuvent toucher la manivelle du pédalier.

AVERTISSEMENT: Il est possible que vous touchiez le bras de manivelle durant le désengagement si vous portez des chaussures avec une grande zone orteils ou une semelle large, ou si vous portez des chaussures de grande taille (46 et au-delà). Par conséquent, ces types de chaussures peuvent être INCOMPATIBLES, ou nécessiter des axes de pédalier plus longs pour un désengagement en toute sécurité. Si vous avez des questions, veuillez appeler le service technique de Speedplay au 1-858-453-4707.

Des inserts filetés « Dog Bone » de rechange sont disponibles auprès de Speedplay (réf. 15005) pour les chaussures SPD dont les inserts filetés d'origine dépassent la semelle.

ATTENTION : Seules les vis de montage 5 x 9 mm à clé hexagonale de Speedplay conviennent aux cales FROG. Toutes les autres vis sont incompatibles.

Veuillez visiter le site Web de Speedplay à l'adresse www.speedplay.com pour connaître les chaussures compatibles, ou appeler le service technique au 1-858-453-4707 pour obtenir des conseils de montage spécifiques à votre marque de chaussures.


SPEEDPLAY MTB SHOE COMPATIBILITY GUIDE FÜR DAS JAHR 2012

SCHUHE, DIE MIT SPEEDPLAY MTB-STANDARDSCHUHPLATTEN KOMPATIBEL SIND

Straßenschuhe: Alle Straßenschuhe mit SPD-Zweischlitz-Montage.

Mountainbike-Schuhe:

Bont
Bontrager
Carnac
CHAIN
* Chrome
Diadora
* DZR
Exustar
* Five Ten
Gaerne
Giro
Keen
* Lake
* Louis Garneau
Mavic
Nalini
Northwave
Pearl Izumi
Scott
Serfas
Shimano
* Sidi
Specialized
Time
* Vittoria
Xpedo



*Ausgenommen die unten aufgeführte Modelle.

adidas	2009 & früher	Standard-Passform.
Airwalk	2009 & früher	Standard-Passform.
Alpinestars	2009 & früher	Standard-Passform.
Answer	2006 & früher	Stollen müssen eventuell gekürzt werden, damit die Schuhplatten korrekt an der Sohle anliegen.
AXO	2009 & früher	Standard-Passform.
Chrome	Aktuelles Jahr & früher	Für ein sicheres Lösen aus der Pedale sind möglicherweise längere Achsen erforderlich.
DMT	2010 & früher	Stollen müssen eventuell gekürzt werden, damit die Schuhplatten korrekt an der Sohle anliegen.
Duegi	2009 & früher	Standard-Passform.
DZR	Aktuelles Jahr & früher	Für ein sicheres Lösen aus der Pedale sind möglicherweise längere Achsen erforderlich.
Five Ten	Aktuelles Jahr & früher	Für ein sicheres Lösen aus der Pedale sind möglicherweise längere Achsen erforderlich.
Kuips	2011 & früher	Standard-Passform.
Lake	2010 & früher	Stollen müssen eventuell gekürzt werden, damit die Schuhplatten korrekt an der Sohle anliegen.
Look	2009 & früher	Standard-Passform.
Louis Garneau - Carbon T Flex	Aktuelles Jahr & früher	Stollen müssen eventuell gekürzt werden, damit die Schuhplatten korrekt an der Sohle anliegen.
Luck	2010 & früher	Stollen müssen eventuell gekürzt werden, damit die Schuhplatten korrekt an der Sohle anliegen.
Nike	2009 & früher	Standard-Passform.
Rocket 7	2009 & früher	Standard-Passform.
Sidi - SRS sole	Aktuelles Jahr & früher	Stollen müssen eventuell gekürzt werden, damit die Schuhplatten korrekt an der Sohle anliegen.
SixSixOne	2011 & früher	Standard-Passform.
SixSixOne Session SPD	2006 & früher	Stollen müssen eventuell gekürzt werden, damit die Schuhplatten korrekt an der Sohle anliegen.
Vittoria	Aktuelles Jahr & früher	Stollen müssen eventuell gekürzt werden, damit die Schuhplatten korrekt an der Sohle anliegen.
Wellgo	2009 & früher	Standard-Passform.

NICHT KOMPATIBLE SCHUHE

Airwalk Sprocket and Urban	Aktuelles Jahr & früher	Bei größeren Schuhen ist der Abstand zum Kurbelarm möglicherweise zu klein.
Alpinestars	1997 & früher	Bei größeren Schuhen ist der Abstand zum Kurbelarm möglicherweise zu klein.
Cannondale	Aktuelles Jahr & früher	Bei übergroßer Kuppe verhindert der Kurbelarm ein Lösen aus der Pedale.
Nike Inyo & Amasa	Aktuelles Jahr & früher	Bei übergroßer Kuppe verhindert der Kurbelarm ein Lösen aus der Pedale.
Scott 360, Magic & 4x4	2006 & früher	Bei übergroßer Kuppe verhindert der Kurbelarm ein Lösen aus der Pedale.
SPD-type sandals	Aktuelles Jahr & früher	Bei übergroßer Kuppe verhindert der Kurbelarm ein Lösen aus der Pedale.
SPD-type boots	Aktuelles Jahr & früher	Bei übergroßer Kuppe verhindert der Kurbelarm ein Lösen aus der Pedale.
SPD-type BMX / Freeride Flats	Aktuelles Jahr & früher	Bei größeren Schuhen ist der Abstand zum Kurbelarm möglicherweise zu klein.

WARNUNG: Beim Lösen des Schuhs aus der Pedale können Schuhe mit großen Kuppen, breiten Sohlen oder besonders große Schuhe (Größe 14 und größer) an den Kurbelarm stoßen. Diese Schuhe sind NICHT KOMPATIBEL oder benötigen längere Achsen für ein sicheres Lösen aus der Pedale. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Technikabteilung von Speedplay unter der Telefonnummer 1-858-453-4707.

Ersatzgewindeeinsätze für SPD-Schuhe mit werkseitigen Gewinden, die über die Sohlenfläche hinausreichen, sind bei Speedplay unter der Teilenummer 15005 erhältlich.

ACHTUNG: Für FROG-Schuhplatten können nur die 5x9 mm-Sechskantmontageschrauben von Speedplay verwendet werden. Alle anderen Schrauben sind nicht kompatibel.

Aktuelle Informationen zur Kompatibilität finden Sie auf der Website von Speedplay unter www.speedplay.com. Tips zur Montage von Schuhen anderer Marken erhalten Sie bei der Technikabteilung von Speedplay unter der Telefonnummer 1-858-453-4707.